

モバイルシンクライアントソリューション クイックスタートガイド

この度は Atrust モバイルシンクライアントソリューションを ご購入いただき、誠にありがとうございます。 このガイドをお読みいただく事で、mt182Wを使用したMicrosoft、 Citrix、VMware等への仮想デスクトップ接続が素早く行えます。 より詳細な情報については mt182W のユーザーマニュアルを ご参照ください。

注意: 製品に貼られた保証シールがはがされたり破損した 場合、製品の保証はできかねますのでご注意ください。





Sample Barcode







1	液晶ディスプレイ	7.	指紋センサー	13.	USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 1)
2	マイクロフォン x 2	8.	DC IN	14.	USB-C (USB 3.1 Gen 1)
3.	ウェブカメラ	9.	HDMIポート	15.	Nano-SIMカードトレイ(オプション)
4	電源スイッチ	10.	USB-C (USB 3.1 Gen 1)	16.	ケンジントンセキュリティスロット
5.	キーボード	11.	オーディオコンボジャック	17.	内蔵スピーカー x 2
6	タッチパッド	12.	システムLED x 3	18.	バッテリーオフホール



mt182Wの使用を開始するには下記を実施してください。

- 1. 付属のACアダプターを使用して、mt182Wをコンセントに接続します。
 - 注意: 初めて使用する場合は、内蔵バッテリーがスリープモードを終了するよ うに行う必要があります。
 - 注意:必要に応じてバッテリースリープモードに入るには、mt182Wをシャッ トダウンして取り外し、展開されたペーパークリップ(また先端が鋭利 ではない同様なもの)の先端を使用して、バッテリーオフ穴内のボタン を静かに押します。
 - 注意: バッテリースリープモードを終了してmt182Wの電源を入れるには、 まずACアダプターを使用してプラグを差し込む必要があります。
- 電源をオンにするには、mt182Wの右側にある電源ボタンを押します。
- 3. mt182Wは標準ユーザアカウントで自動的に Windows 10 IoT Enterprise LTSB にログインします。(詳細は下表をご参照ください。)

2つの設定済ユーザ・	つの設定済ユーザーアカウント			
アカウント名	アカウントタイプ	パスワード		
管理者	管理者	Atrustadmin (※一文字目は大文字)		
ユーザー	標準ユーザー	Atrustuser (※一文字目は大文字)		

注意: mt182WはデフォルトでUWF(Unified Write Filter)が有効になっています。 UWFが有効な時は、全てのシステム変更内容は再起動時に破棄(消去)されます。 これを無効にするには、「スタート」スクリーンからAtrust Client Setupを 起動し、「システム」>「UWF」から行ってください。変更を有効にするには 再起動が必要です。



デスクトップ上のショートカットから各種リモートの 仮想デスクトップやアプリケーションへ簡単にアクセス可能です。

ショートカット	名前	説明
Ø	Citrix Receiver	ダブルクリックしてCitrixサービスにアクセスします。 注意: Citrix環境がセキュアなネットワーク接続でない場合、もしくはCitrix Receiverパージョン4.4.0.xの場合、Citrix Receiverから接続できない場合が あります。その場合Webブラウザからの接続も可能です。Internet Explorer からの接続をお試しください。(IEについては後述を参照ください。)
	Remote Desktop Connection	ダブルクリックでMicrosoftリモートデスクトップサービスへアクセスします。
	VMware Horizon View Client	ダブルクリックしてVMware ViewまたはHorizon Viewサービスヘアクセス します。

Internet Explorerを使用したCitrixサービスへのアクセス

Internet Explorerで素早くCitrixサービスへアクセスするには、ブラウザを起動し、Citrix Web InterfaceがホストされたサーバのIPアドレス(又はURL、FQDN)を入力します。 (注意: XenDesktop 7.0以降については、IT管理者に適切な接続先を確認してください。)

Receiverショートカットを使用したCitrixサービスへのアクセス

Receiverショートカットを使用してCitrixサービスへアクセスするには、下記を実施し てください。

- 管理者権限を使用し、Citrixサービス接続に必要な証明書ファイルをインポート します。(証明書についてはIT管理者に確認してください。)
 - a. デスクトップの左下にある *P* を押します。



- b. 「mmc」と入力し、OKを押します。
- C. コンソールウインドウで、メニュー「ファイル」 > 「スナップインの追加と削除」を選択します。

1	New Open	Ctrl+N Ctrl+O	-						Antine	
	Save	Ctrl+S						Concele Root		
	Save As		There are no items to show in this view.						More Actions	-
	Add/Remove Snap-in	Ctrl+M								
	Options									
	1 gpedit.msc			File	Action	View	Favorites	Window		
	Ent	-			New			Ctrl+N		
					Open			Ctrl+O		
					Save			Ctrl+S		
					Save As					
					Add/Rem	iove Sna	ip-in	Ctrl+M		

 d. 開いた画面で、「証明書」>「追加」>「コンピューターアカウント」
 >「ローカルコンピューター」>「完了」の順にクリックし、証明書を スナップインに追加したら「OK」を押します。

Control	Selected shap-inst	Edit Extensions
Authorization Mana		Persona
Certificates		honore
Component Service		Move Up
Component Service	Add >	Move Down
Computer Manage	Page 2	
Device Manage		
D Security Man Microsoft Cor		
IP Security Policy M Microsoft Cor		
		Advanced
scription: he Cartificates man in allows you to knowse the co	stants of the continents starse for one work a	encire et à comparter

- e. コンソールウインドウで証明書ツリーを展開し、「信頼されたルート証明機 関」を右クリックし「すべてのタスク」 > 「インポート」を選択します。
- f. ウィザードに従い証明書ファイルをインポートし、完了したらコンソール を閉じます。

- 2. デスクトップ上のReceiverショートカット 🎯 をダブルクリックします。
- 3. 勤務先のメールアドレスまたはサーバーアドレスを入力する画面が表示されます。 IT管理者に確認し、適切な情報を入力してから「次へ」をクリックします。



 複数のストアが利用可能な場合は、目的のストアアカウントを選択し、 開いているウィンドウに資格情報を入力して、「ログオン」を押します。



5. よく使うアプリケーション(デスクトップ及びアプリケーション)を追加する 画面が表示されます。追加したいアプリケーションをクリックします。その後 選択したアプリケーションがウインドウ内に表示されるようになります。



 これで使用したいデスクトップ或いはアプリケーションが画面上に表示され、 実行可能になります。

Μ	icrosoftリモートデスクトップサービスへの	アクセス
JE-	- トデスクトップサービスへのアクセスは、下記内容	容を実施してください。
1.	デスクトップのリモートデスクトップ接続ショー クします。	トカット 素 をダブルクリッ
2.	表示されたウインドウで、接続先コンピュータ のホスト名またはIPアドレスを入力し、 「接続」をクリックします。	Remote Desktop Connection – 🗆 X
3.	表示されたウインドウで、ユーザ名パスワード 等のログオン情報を入力し、「OK」を クリックします。	Computer: Example: computer labrikam com v User name: None specified The computer name field is blank. Enter a full remote computer name.
4	ミロ書に聞きてまるがまったねも根へは	Show Options Connect Help

- 証明書に関する画面が表示された場合は、 IT管理者に確認してください。 スキップするには「はい」を押します。
- 5. リモートデスクトップ画面がフルスクリーンで表示されます。

VMware ViewおよびHorizon Viewサービスへのアクセス

VMware ViewまたはHorizon Viewサービスへのアクセスは、下記内容を 実施してください。

 デデスクトップ上のVmware Horizon View Clientショートカット (愛)を ダブルクリックします。

- 2. View Connection Serverのホスト名またはIPアドレスを追加する画面が表示 されます。
- 「サーバの追加」アイコンをダブルクリック、または画面左上の「新規サーバ」 をクリックします。新たにウインドウが表示され、View Connection Serverの 名前またはIPアドレスを入力し、「接続」をクリックします。



- 4. 証明書に関する画面が表示された場合は、IT管理者に確認してください。 スキップする場合は「はい」をクリックします。
- 5. 「ようこそ(Welcome)」画面が表示される場合は「OK」をクリックします。
- ユーザログイン画面が出たら、ユーザ名とパスワードを入力、さらに ドロップダウンメニューからドメインを選択し、「ログイン」をクリックします。
- ユーザに関連づけられたデスクトップやアプリケーションの選択画面が表示されたら、 接続するデスクトップやアプリケーションのアイコンをダブルクリックします。

Mare Honzon	♥ VMware Horizon Client ダ 18€vVCS.VHV.pac		- 0 * ¢ 0
Server: Server: User name: Password:	W7U WS082	Acrobat Reader Calculator	Mazila Frefox
Domain: HHY v	Notepad Paint	Sneprog Tool	

8. 指定したデスクトップまたはアプリケーションが画面に表示されます。